

آماده سازی سطح و اجرای رنگ نمای سیلیکونی روناس

Technical Support Procedure TP-9201-18



روناس

واحد خدمات فنی روناس

WWW.RONASS.COM | SUPPORT@RONASS.COM

پوشش های حفاظتی | پوشش های دریایی | پوشش های ساختمانی و دکوراتیو

www.ronass.com



رنگ نمای سیلیکونی روناس به شماره کد RTB-694-S

رنگ نمای سیلیکونی در فام های مختلف و برای رنگ آمیزی تزئینی نمای ساختمان ها، تولید و عرضه می شود و در مقابل سایش و آب مقاومت بسیار بالایی دارد. این محصول دارای چسبندگی عالی به سطوح بتونی و نمای ساختمان ها می باشد. این پوشش در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش و رطوبت کاملاً مقاوم است و در مناطق گرم، خشک، سرد، معتدل و مرطوب بویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی با آلودگی بالا مناسب است.

این پوشش قابلیت تنفس داشته و نسبت به جذب گرد و غبار و رشد میکرو ارگانیسم ها و جلبک ها مقاوم است.

رنگ آمیزی رنگ های نمای روناس

آماده سازی سطح

در صورتی که دیوارها و سطوح قبلاً زیر سازی و رنگ آمیزی شده و اکنون رنگ آمیزی مجدد می شوند، سطح را با آب پر فشار (Power Wash) شستشو داده و سپس با فشار باد خشک نمائید. در صورت مشاهده ترک های سطحی، با قلم مو یک لایه سیلر اپوکسی به شماره کد RTB-750 در عمق ترک ها اجرا نمایید و پس از خشک شدن، در صورت نیاز با بتونه یا پرکننده مناسب پر نمائید.

در صورتی که سطح برای اولین بار رنگ آمیزی می شود توصیه می گردد با اجرای یک لایه سیلر اپوکسی روناس به شماره کد RTB-750 یا یک لایه سیلر سیلیکونی به شماره کد RTB-693-S سطح اشباع و برای رنگ آمیزی آماده شود. پس از خشک شدن سیلر، سطح را بررسی و در صورت وجود درز و سوراخ یا عدم یکنواختی در سطح از بتونه یا پرکننده مناسب استفاده و پس از خشک شدن با کاغذ سنباده، سطح را سنباده زده و آماده رنگ آمیزی نمایید. رنگ های نما را به نسبت 70-50 درصد با آب رقیق نموده و بر روی سطح اعمال نمایید. ابزار مناسب جهت رنگ آمیزی قلم مو، غلتک و پیستوله می باشد.

اجرای پوشش

زمان خشک شدن سطحی این پوشش ها در شرایط مناسب دما و رطوبت 15 تا 30 دقیقه و خشک شدن کامل آن یک ساعت خواهد بود. توجه شود که در زمان رنگ آمیزی، سطح کاملاً خشک بوده و دمای محیط و سطح رنگ آمیزی نیز بین 5 تا 40 درجه سانتیگراد توصیه می شود. از قرار دادن رنگ نما در دمای زیر صفر (سرما می شدید) یا محیط بسیار گرم خودداری نمائید. مدت زمان مجاز نگهداری رنگ در انبار در ظروف استاندارد و شرایط محیطی مناسب، حداقل 12 ماه می باشد.

انبارداری و موارد ایمنی

شرایط نگهداری	در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با دمای $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+40^{\circ}\text{C}$ و از نگهداری در مجاورت سرما می شدید و یخ بندان اکیداً خودداری نمایید و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.
مدت و زمان مجاز انبارداری	حداقل 12 ماه پس از ارسال.
هشدار	از قرار دادن رنگ در مجاورت سرما می شدید و تابش مستقیم نور خورشید خودداری نمایید. دور از دسترس کودکان قرار دهید. در زمان اجراء از تماس رنگ با چشم و پوست اکیداً پرهیز نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به مشخصات فنی محصول مراجعه شود.